



Città di Cirié

CORPO POLIZIA LOCALE

Corso Nazioni Unite n. 34 - CAP 10073

Tel. 0119218190

e-mail: polizia.municipale@comune.cirie.to.it

pec: poliziamunicipale@pec.cirie.net

Prot. n. 45910
del 04.12.2020

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data lunedì 09 novembre 2020 alle ore 11.20 in località via Torino, 95 i sottoscritti Vice Commissari: Diego CIRIACO e Nicola GIANGRANDE, in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Cirié hanno effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo TELELASER TRUCAM HD matr. TC008001 omologato dal Ministero II.TT. con decreto n. 0000242 del 5 luglio 2018 e distribuito in Italia dal ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di taratura n. LAT 101 E794_2020_ACCR_VX relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 3555/2020 del 6 novembre 2020 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO NEL MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORA INIZIO:11.00	ORA FINE:12.00
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min. 20)	> 20	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):	> 20	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE);	ESITO:	<input type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

03 _____ verbalizzanti: 04 _____

